

*** QUICK GUIDE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO IMPIANTO ***

ACCENSIONE:

- Accendere i dispositivi Bosch dall'interruttore della multipresa bianca posta dietro alla multipresa del rack posta in basso;
- Accendere il server Bosch, PC HP, (si accende la luce del tasto);
- Accendere il PC di MG BOX (Lenovo Thinkstation) posto sotto al tavolo della postazione Guest

Accesso al PC HP non presidiato:

Per ogni evenienza si potrà accedere al server Bosch tramite Teamviewer digitando nel campo dell'ID l'IP: 172.16.4.1 (password: ComMontopoli2022); Per l'accesso a Windows del server le credenziali sono: User: Administrator; Password: BoschST99;

SPEGNIMENTO:

- Spegnere il server Bosch (PC HP) tramite Teamviewer o premendo il tasto di alimentazione fino a quando non si spegne la luce del tasto;
- Spegnere il PC di MG BOX (Lenovo Thinkstation) posto sotto al tavolo della postazione Guest;
- Spegnere infine i dispositivi Bosch dalla multipresa bianca.